



# UL. FIGUŁY


ODWIERT NR 1  
KM 0+020



ODWIERT NR 2  
KM 0+072



ODWIERT NR 3  
KM 0+142



Rys.3. Układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni ul. Fuguły  
w Świętochłowicach - otwory badawcze nr 1 - 3